

Sydals Øst Vandforsyning
Gammelhave 14B
6470 Sydals
Att.: Bjarne Hansen
Rapportnr.: AR-16-CA-00408181-01
Batchnr.: EUDKVE-00408181
Kundenr.: CA0003320
Modt. dato: 29.03.2016

Analyserapport

Prøvested: Sydals Øst Vandforsyning Lysabild Vandværk - 118166 - V200013 / 4535000800
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøvedtagning: 29.03.2016 kl. 07:46
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S USB
Analyseperiode: 29.03.2016 - 02.04.2016

Prøvemærke: Afgang Vandværk

Lab prøvenr:	80321208	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80126714				*		
Mikrobiologi							
Kimtal ved 22 °C	42	CFU/ml		50	1	ISO 6222:2002	
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Kopi til:

Aktor Innovation, Henrik Aktor, Engsvinget 34, 2400 København NV
Sønderborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Miljøadelingen, Rådhusstorvet 10, 6400 Sønderborg

02.04.2016

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.